

关于验电器样品送检的说明

验电器样品送检时，产品本体上必须有产品标志。

每个验电器至少应具备以下标志：

- a) 标称电压（或）标称电压范围；
- b) 标称频率；
- c) 生产商的名称和（或）商标；
- d) 序列号；
- e) 指示类型（“户内型”或“户外型”）
- f) 指示类别（S或L）；
- g) 适用环境气候类型（C、N或W）；
- h) 生产年份；
- i) 带电作业专用标志——双三角形；
- j) 紧邻标号的相关标准及发布年份（如 DL/T 740-XXXX）